



CONECTAR LAS SEÑALES DE ENTRADA A CONTACTOS SIN TENSION

TENSIÓN ALIMENTACIÓN

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Tierra (PE)	Tierra (PE)	3

(Ver 4.1 Características técnicas)

SEÑALES DE SALIDA

RELE' CUMULATIVO ALARMAS (K1)
Ver 7.1 Indicaciones alarma

SEÑALES DE ENTRADA

ASENSO EXTERNO AIRE COMPRIMIDO
(contacto cerrado = aire comprimido esta)
UNIR LOS BORNES SI NOESTÁ UTILIZADO CON
ENTRADAS DA CONTACTO ESTERIOR ABILITADO
(Ver 2.2 Codigo D1a)

ON/OFF CICLO DE LIMPIEZA DE CONTACTO
(conatcto cerrado = ciclo abilitado)
UNIR LOS BORNES SI NOESTÁ UTILIZADO CON
ENTRADAS DA CONTACTO ESTERIOR ABILITADO
(Ver 2.2 Codigo D6 / C6)

