

TENSIÓN ALIMENTACIÓN

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Tierra (PE)	Tierra (PE)	3

(Ver 4.1 Caracteristicas tecnicas)

SEÑALES DE SALIDA

RELÉ PRESENCIA TENSIÓN (K1)
Contact fermé avec alimentation On

RELE' CUMULATIVO ALARMAS (K2)
Ver 7.1 Indicaciónes alarma

TENCION DE SALIDA PARA ELECTROVALVULAS
(Ver 4.1 caracteristicas tecnicas)

CON LA SALIDA A VDC EL COMÙN ESTÀ CONECTADO A +VDC

CON ALIMENTACIÒN VDC EL MENOS ESTÁ CONECTADO A TIERRA

**** NO CONECTAR A TIERRA (3) EL COMUN DE LAS EV (30)**

SEÑALES DE ENTRADA

ASENSO EXTERNO AIRE COMPRIMODO
(contacto cerrado = aire comprimido esta)
UNIR LOS BORNES SI NOESTÁ UTILIZADO CON ENTRADAS DA CONTACTO ESTERIOR ABILITADO
(Ver 2.2 Codigo D5a)

ON/OFF CICLO DE LIMPIEZA DE CONTACTO
(conatcto cerrado = ciclo abilitado)
UNIR LOS BORNES SI NOESTÁ UTILIZADO CON ENTRADAS DA CONTACTO ESTERIOR ABILITADO
(Ver 2.2 Codigo D6a)