



TENSIÓN ALIMENTACIÓN

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Tierra (PE)	Tierra (PE)	3

(Ver 4.1 Características técnicas)

SEÑALES DE SALIDA

ALARMA Min / Max dP

ALARMA EMISIONES

TRANSDUCOR DE PRESIÓN

Max dP
10 kPa

- P2 (filtro lado limpio)

+ P1 (dP filtro lado sucio)

18 VDC
4 ÷ 20 mA

CABLE BLINDADO



CONEXIÓN TRIBO TC

SONDA TRIBO TC50-xxx

