



TENSIÓN ALIMENTACIÓN

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Tierra (PE)	Tierra (PE)	3

(Ver 4.1 Características técnicas)

**SEÑALES DE SALIDA**

RELE' ALARMAS Max dP (K2)  
Ver 7.1 Indicaciones alarma

Señal 4=20 mA  
SEÑAL ACTIVA ALIMENTADA  
(Ver 2.3 Código C11a)

- P2 (filtro lado limpio)  
+ P1 (dP filtro lado sucio)