



TENSION D'ENTREE

VAC	VDC	
Phase (L)	+ VDC	1
Neutre (N)	- VDC	2
Terre (PE)	Terre (PE)	3

(Voir 4.1 Caractéristiques techniques)

SIGNAUX DE SORTIE

ALARME Min / Max dP

ALARME EMISSIONS

TRANSDUCTEUR DE PRESSION

Max dP
10 kPa

- P2 (Filtre côté propre)
+ P1 (dP Filtre côté sale)

18 VDC

4 ÷ 20 mA

CABLE BLINDE



CONNECTED SONDE TRIBO

SONDE TRIBO TC50-xxx

1 + Alimentation 18 VDC
2 - Sortie 4 ÷ 20 mA
3 +