



**TENSIÓN ALIMENTACIÓN**

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Tierra (PE)	Tierra (PE)	3

(Ver 4.1 Características técnicas)

**SEÑALES DE SALIDA**

RELE' ALLARMA MINIMO dP (K1)

RELE' ALLARMA MAXIMA dP (K2)

Señal 4÷20 mA  
SEÑAL ACTIVA ALIMENTADA

- P2 (filtro lado limpio)  
+ P1 (dP filtro lado sucio)