

TENSION D'ENTREE


VAC	VDC	
Phase (L)	+ VDC	1
Neutre (N)	- VDC	2
Terre (PE)	Terre (PE)	3

(Voir 4.1 Caractéristiques techniques)

SIGNAUX DE SORTIE

PRE-ALARME HAUTES EMISSIONS

ALARME HAUTES EMISSIONS



CONNECTED SONDE TRIBO

