



TENSION D'ENTREE

VAC	VDC	
Phase (L)	+ VDC	1
Neutre (N)	- VDC	2
Terre (PE)	Terre (PE)	3

(Voir 4.1 Caractéristiques techniques)

SIGNAUX DE SORTIE

RELAIS D'ALARME Max dP (K2)
(Voir 7.1 Indications en alarme)

SIGNAL SORTIE 4÷20 mA
SIGNAL ACTIF ALIMENTEE
(Voir 2.3 Code C11a)

